










ITEM	DESCRIPCION	ANTES	DESPUÉS
1	COLOCACION DE PAD's		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>REFUERZO EN VIGAS DE SOPORTE DE LA ROTARIA</li> <li>ENCAJONAMIENTO DE VIGAS</li> </ul>		

3	RELLENAR Y PULIR		
4	RELLENAR Y PULIR		

5	COLOCACION DE PAD's		
6	COLOCACION DE PAD		

7	COLOCACION DE PAD		
8	ENCAJONADO DE VIGAS		



9	<ul style="list-style-type: none"><li>• COLOCACION DE VIGAS DE REFUERZO EN SOPORTE DE LA ROTARIA</li><li>• ENCAJONADO DE VIGAS</li></ul>	 A close-up photograph showing blue-painted steel beams. Red lifting straps are attached to the beams, and a red light is visible in the upper left corner.	 A photograph showing a large blue steel structure, possibly a crane or lifting equipment, in an outdoor industrial yard. The ground is dirt, and there are some materials and a green vehicle in the background.
---	--	---	--

10	ENCAJONADO DE VIA PRINCIPAL EN ZONA DE LA TUBERIA		
11	RELLENAR Y PULIR		

12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOCACION DE VIGAS PARA COLOCACION DE PLANCHA</li> </ul>		
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENDEREZAR ALA INFERIOR DE VIGA</li> <li>• ENCAJONADO DE VIGA</li> </ul>		

14	<ul style="list-style-type: none"><li>• CAMBIO DE BOLSILLO</li><li>• PERFORACION PARA DRENAJE DE AGUA</li></ul>		
----	---	--	---